

BESCHLUSSVORLAGE

öffentlich

↓ Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP
Verwaltungsausschuss der Gemeinde Spiekeroog	11.02.2016	
Rat der Gemeinde Spiekeroog	11.02.2016	

Betreff:**Entfernung von Bäumen im Bereich „Wäldchen,, Bi d'Utkiek zur Sicherung der Durchfahrt für Rettungskräfte****Sachverhalt:**

Durch die Freiwilliger Feuerwehr (FFW) Spiekeroog wurde wiederholt auf den engen Baumbestand bzw. knappe Entfernung zur Straße „Bi d' Utkiek“ hingewiesen. Diese Verkehrssituation birgt die Gefahr, dass die Einsatzfahrzeuge insbesondere bei Einsatzfahrten und der daraus resultierenden höheren Geschwindigkeit mit den Bäumen kollidieren und ggf. ein erheblicher Personen- und Sachschaden entstehen kann. Für die Durchfahrt der Rettungsfahrzeuge ist ein Lichtraum der Größe von 3,5 (Mindestbreite 3,00 m zzgl. 0,5 m Sicherheitsabstand) x 3,5 m (Höhe) vorgeschrieben.

Bei einer Durchfahrt am 04.02.2016 mit dem TLF 8 und dem LF 8 wurde deutlich, wie gefährlich die Verkehrssituation vor Ort ist. Das TLF 8 führt zum Einsatz einen Wasservorrat von 2.000 l Löschwasser mit. Durch den Unimogaufbau ist der Schwerpunkt des Fahrzeugs sehr hoch und das gesamte Fahrzeug gerät erheblich ins Schwanken. Das breitere MAN-LF 8 kommt mit dem Spiegel teilweise sehr nahe an die Bäume heran, sodass der Abstand im Stehen in etwa die die Breite einer DIN-A6-Karte beträgt. Zu gleicher Zeit beträgt der Abstand zum Zaun des Grundstücks Bi d' Utkiek etwa 30 cm.

Die gesamte Situation wurde während der Durchfahrt fotografisch festgehalten.

An der gleichen Straße wurde bereits im Laufe des Jahres 2015 ein Baum gegenüber dem Grundstück Nr. 2 gefällt, weil hier der Lichtraum unterhalb von 3 m in der Breite war.

Von den Grundstücksbesitzern Bi d' Utkiek 14 wurde angeboten, den dortigen Zaun auf Kosten der Gemeinde um 0,5 – 1,0 m zurück zu nehmen. Ferner müsste notariell die Nutzung des Grundstückteils festgeschrieben werden. Eine Ausweitung der Pflasterung käme ergänzend hinzu, wobei die Fahrbahnbreite zurzeit gerade so ausreichend ist.

Die Bäume stehen nach den hiesigen Unterlagen im Baumkataster und dürften die Nummern 67 – 70 sein. Eine genaue Zuordnung wäre vor Ort möglich. Bereits im Vorfeld wurde nach hiesigen Erkenntnissen eine Wegnahme der Bäume auf Grund der Gefahrensituation befürwortet, aber bislang noch nicht beschlossen.

Eine Entfernung dieser Bäume ist nur nach vorherigem Ratsbeschluss möglich.

Die Verwaltung weist darauf hin, dass die Einsatzfähigkeit der FFW durch die schmalen Stellen in Richtung Osten sehr stark eingeschränkt ist. Eine Durchfahrt durch den Ort ergäbe eine deutlich höhere Gefährdung für Unbeteiligte.

Beschlussvorschlag: Der Rat der Gemeinde Spiekeroog beschließt die Entfernung der im Lichtraumprofil befindlichen Bäume nach genauer Vorgabe durch die Verwaltung.

Spiekeroog, den 06.02.2016	Abstimmungsergebnis:			
	Fachausschuss	Ja:	Nein:	Enth.:
	VA	Ja:	Nein:	Enth.:
(Piszczan, Matthias)	RAT	Ja:	Nein:	Enth.:

Anlagenverzeichnis:

Bilder
Lageplan Bäume